



主な仕様

重量 : 5g
 成分 : 混合物(シリコーン混和物)
 引火点: 100°C
 原産国: 日本

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていますので、ご使用前にお読みいただき必ず守ってください。
- 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に生じる人体への傷害や財産への損害の程度を説明しています。
- より詳しい製品情報につきましては「安全データシート」をご確認ください。

本書では、リスクの重大性および危険性のレベルを以下のように区分して表記します。

	危険 死亡または重傷を負う危険性が大きいと想定される内容です。
	注意 傷害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。
	してはいけない行為を示します。
	必ず行っていただく「強制」事項を示します。



安全データシートのダウンロードはこちら

	危険
	火の中に入れてたり、オープンで加熱しないでください。
	屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置をしないでください。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
	注意
	加熱および火災により有害な蒸気/ガスが生成されることがあるため、火気には近づけないでください。
	目や口に入れないでください。
	皮膚に付着した場合は、石鹸と水で洗ってください。刺激が強まったり続く場合には、医師の手当てを受けてください。
	目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗浄してください。刺激が強まったり続く場合には、医師の手当てを受けてください。
	口に入った場合は水ですすぎ、直ちに医師の手当てを受けてください。
	容器を密閉し、直射日光が入らない涼しく乾燥した場所に保管してください。

ご使用方法

Oリングのメンテナンスには、必ず純正のシリコングリス(RGB-SG01/DE-SG01)をご使用ください。他社製のシリコングリスを使用すると、Oリングが伸びたり、弾性が低下して浸水の原因となる場合があります。

■ Oリングのメンテナンス

1. Oリングを指の腹でつまむように取り外します。
2. Oリングにゴミや異物などが付いていないか、キズやヒビ割れがないかを確認します。
3. Oリング溝を綿棒などできれいにします。
4. Oリングに純正のシリコングリスを塗布します。2mm(米粒1/3)程度をOリング全体に薄く塗布してください。付け過ぎはゴミを引き寄せる原因となりますのでご注意ください。
5. Oリングを取り付けます。
6. バッテリーモジュールのOリング当て付け面に異物が付いていないことを確認し、モジュールを接続します。

